Introduction

Dans ce chapitre, nous allons entamer la partie essentielle de notre étude, elle consiste à remplir les tableaux AMDEC par les résultats de l'analyse dont nous avons effectué surle compresseur, et mentionner les recommandations possibles pour les défaillances critiques constatées.

IV.1. Application de la méthode AMDEC

IV.1.1. Initialisation

Le conditionnement d'huile contient 04 compresseurs, et nous allons appliquer cette analyse sur le compresseur N°4 que nous avons cité dans le chapitre III.et plus particulièrement sur la partie mécanique.

IV.1.1.1. Définition du système à étudier

Le système à étudier est un compresseur 40 bar (Atlas Copco Crêpelle), à trois étages de compression. Il est utilisé pour souffler les bouteilles de l'huile afin de leurs données la forme connue.

IV.1.1.2. Définition de la phase de fonctionnement du compresseur

Le fonctionnement du compresseur est assuré par :

- Un système de refroidissement
- Toute une installationélectrique
- Un circuit de lubrification
- Un circuit de séchage

IV.1.1.3. L'objectif à atteindre

Dans cette étude, nous allons fournir à l'unité de conditionnement d'huile un moyen de diagnostic, ce qui veut dire que nous allons compléter les bases de données de l'application AMDEC, qui se trouve dans le logiciel GAMO au complexe Cevital. Et améliorer la fiabilité du système.

IV.1.1.4. Construction de groupe de travail

Ce groupe est constitué de deux étudiants en collaboration avec le groupe de maintenance, et deux méthodistes et deux agents de production de Cevital. Cette analyse est effectuée selon un planning précis que nous avons fixé avec le groupe de réalisation.

IV.1.1.5. Mise au point des supports de 1'étude

Les supports de l'étude sont fixés par le groupe de travail. Selon l'objectif de l'analyse et le type d'analyse AMDEC, notre support contient six paramètres (fonction, mode de défaillance, effet, cause, détection et criticité), et les actions correctives sont repérées comme suivant :

		Tableau AM Atlas copco Dispositif : M	crepelle	un com	presseu			te :			Page :
Rep	Organe	RONCHON	Mode de défaillance	Causes	Effets	Moyen de détection	F	G	D	C	Action corrective

Tableau IV.1 Le support de 1'étude

IV.1.2 L'analyse fonctionnelle

Dans cette partie, nous avons suivi l'analyse fonctionnelle (organigramme) suivante :




Figure IV. 1 Organigramme de l'analyse fonctionnelle [13]

IV.1.2.1 Décomposition du matériel

En premier lieu, le compresseur est décomposé en (05) dispositifs suivants :

- > Armoire électrique
- > Motorisation
- > Etages de compression
- Circuit de refroidissement

Circuit de séchage

A) Décomposition des dispositifs

Chaque dispositif est décomposé en deux mécanismes, sauf le dispositif étages de compression comme le montre la figure IV.2





Figure IV.2 Décomposition des dispositifs du compresseur


B) Décomposition des mécanismes

Notre étude se limite aux mécanismes pour certains, et aux organes pour d'autres, c'est pour cela qu'on décompose les autres mécanismes en organe afin d'atteindre l'objectif de l'étude.Les mécanismes sont décomposés comme suivant :


a) Le 1^{er} mécanisme




b) 2^{éme} mécanisme



c) 3^{éme} mécanisme




d) 4^{éme} mécanisme




Echangeur

• Les capteurs de température




- Séparateur de gouttes
- Ensemble herse
- Pulvérisateur avec Joint
- Echangeur tubulaire
- Robinet à flotteur
- Robinet à boisseau
- Pompe et filtre d'aspiration
- Ensemble moteur d'entrainement
- Ensemble paliers et arbre de transmission
 - Ventilateur



IV 1..2.2. Identification des fonctions du compresseur

Le compresseur est un matériel qui sert à comprimer l'air, donc sa fonction principale est définie comme compression d'air atmosphérique, et ses sous fonctions sont représentées dans la figure IV.3.



Figur IV.3: Identification des fonctiones du compresseur

IV.1.3Analyse AMDEC

Cette partie consiste à remplir les tableaux AMDEC, en suivant les instructions dont nous avons cité dans le chapitre **III.**Et nous avons choisi l'appliqué sur la partie mécanique et l'étage de compression d'air (1^{er} étage).

IV.2 Décomposition de la partie mécanique

		Tableau AMDF.C pour un compresseur 40 bar (Atlas Copco crcpelle)									
		Dispositif :	Motorisation				Ι	Oate	:		Page :
	T	Mécanisme :	Partie mécanique		1					ı	
Rep	Organe	Fonction	Mode de défaillance	Causes	Effets	Moyen de détection	F	G	D	С	Action corrective
1.1				Courroies déchiquetées (mauvaise qualité des courroies)		Visuel	1	5	2	10	Remplacer la courroie
1.2	Ensemble volant et	Transmission de mouvement de	Pas de transmission de	Mauvais alignement du volant	L e vilebrequin ne tourne	Visuel après démontage	1	4	3	12	Réaligner le volant
1.3	courroie	rotation vers le vilebrequin	mouvement	Non parallélisme entre les arbres	pas (pas de compression)	Visuel après démontage	1	4	3	12	Repositionner le moteur électrique
1.4				Tension des courroies inappropriée		Visuel	1	4	2	8	Vérifier la tension des courroies
1.5	Ensemble paliers	Renferme les coussinets. Guider et supporter le	Augmentation d'alésage de la partie des coussinets en contact avec le vilebrequin	Usure des coussinets	Vibration et bruit	Visuel après démontage	1	5	3	5	Vérifier et remplacer si nécessaire
1.6			Vibrations et cassure des paliers	Non respect du couple de serrage des vis de fixation des paliers	Vibration et desserrage des vis des chapeaux des paliers	Visuel après démontage	1	5	3	15	Revoir le couple de serrage

1.7				Usure des coussinets	Vibration	Visuel après démontage	1	5	3	15	Changer les coussinets			
1.8				Détérioration des bagues de butée	v ibration	Visuel après démontage	1	5	3	15	Changer les bagues du butée			
1.9			Usure au niveau des	Frottements	Mauvais fonctionnement	Brait	1	2	3	6	Vérifier la lubrification			
1.10	- vilebrequin	Transmet la puissance	paliers lisses	Manque de lubrifiant	de compresseur	Manomètre d'huile	1	2	1.	2	vermer la labrification			
4.1 i	viicorequiii	mécanique aux pistons	Cassure de	Mauvais alignement	Arrêt du compresseur	Visuel après démontage	1	5	3	15	Réaligner le vilebrequin			
1.12		-				vilebrequin	Tension très élevée des courroies	Arrei du compresseur	Visuel après démontage	1	5	3	15	Vérifier la tension des courroies
1.13			Cassure	Fatigue		Visuel après démontage	1	5	3	15	Changer la bielle			
1.14	Ensemble 'Je bielle	Transmission de mouvement à la	Cassure	Fissure naissante	Pas de mouvement	Visuel après démontage	1	5	3	15	Changer la diene			
1.15		crosse	Blocage et décalage	Usure des coussinets		Visuel après démontage	1	5	3	15	Changer les coussinets			

1.16				Manque du lubrifiant		Manomètre d'huile	1	2	1	2	Vérifier lubrification	
1.17				Circlips détériorée		Visuel après démontage	1	5	3	15	Changer la circlips	
1.18	Glissière de crosse	Guidage de crosse	Usure	Frottements	Vibrations	Bruit	1	5	3	15	Réparer si possible si non changer et vérifier la lubrification	
1.19	Ensemble crosse		Usure	Frottement	Vibrations	Visuel après démontage	1	3	3	9	Vérifier la lubrification	
1.20			Détérioration de la liaison entre la crosse et la bielle	Cassure de l'axe du crosse		Visuel après démontage	1	5	3	15	Changer l'axe du crosse	
1.21		Transformer le mouvement de rotation du	Blocage	Manque de lubrifiant	Pas de compression	Manomètre d'huile	1	3	1	3	Vérifier la lubrification-	
1.22		vilebrequin en mouvement alternatif de la crosse	Diocage	Usure de la glissière		Visuel après démontage	1	5	3	15	Usiner si possible si non changer la	
1.23				Usure de la rainure	Infiltration des particules externes	Cycle de	Visuel après démontage	1	5	3	15	Vérifier le filtre
1.24			Osure de la rainure	Échauffement du frottement	compression bloqué	bruit	1	5	3	15	Vérifier la lubrification	

1.25				Détérioration interne			1	4	1	4	Réparer si possible si non changer la
1.26				Manque de lubrifiant dans le réservoir			1	3	1	3	Vérifier le niveau d'huile et ajouter la quantité qui manque
1.27			Ne pompe pas	Bouchage de la tuyauterie d'aspiration et celle de refoulement			1	5	1	5	Souffler la tuyauterie
1.28	Pompe à huile	Lubrification de la partie		Pompe bouchée par des impuretés	Echauffement excessif de la partie	Capteur de	1	4	1	4	Nettoyer la pompe et vérifier le filtre
1.29	r ompe a nune	mécanique du compresseur		Détérioration de la liaison d'entrainement	mécanique et arrêt du compresseur	pression d'huile	1	4	1	4	Rétablir la liaison
1.30				Filtre d'aspiration défectueux			2	3	1	6	Souffler le filtre si possible si non changé le
1.31			Débit d'huile réduit	Détérioration interne de la pompe			'1	3	1	3	Réparer la pompe si possible
1.32				Fonctionnement de la pompe dégradé			1	3	1	3	si non changer la
1.33	Réfrigérant d'huile	Refroidissement d'huile	Réduction du taux d'échange de chaleur	Colmatage du circuit de refroidissement	Température d'huile très élevée	Capteur de température d'huile	1	5	1	5	Nettoyer le circuit

1.34			Dysfonctionnement	Circuit perforé	Mélange entre l'eau	Visuel	1	5	2	10	Souder les zones perforées de la tuyauterie		
1.35			Corrosion	Mauvaise qualité d'eau de refroidissement	et l'huile	Visuel	1	5	2	10	Utiliser l'eau de refroidissement convenable		
1.36			Déréglage	Fatigue des systèmes internes		Visuel	1	2	2	4	Changer la contava		
1.37	Capteur du température d'huile	Contrôle la température d'huile	Dyefonctionnement	Détérioration interne ou choc externe	Valeur incertaine de température d'huile	Visuel	1	2	2	4	Changer le capteur		
1.38			Dysfonctionnement	Dystolicitoment	·	mauvaise connexion des câbles électriques		Visuel	1	2	2	4	Vérifier le montage des câbles électriques
1.39			Déréglage	Fatigue du ressort		Visuel	1	2	2	4	Changer de contour		
1.40	Capteur du pression de huile	Contrôle la pression d'huile du circuit de refroidissement		Détérioration interne ou choc externe	Arrêt du compresseur	Visuel	1	2	2	4	Changer de capteur		
1.41			Dysfonctionnement	Mauvaise connexion des câbles électriques	es	Visuel	1	2	2	4	Vérifier le montage des câbles électriques		

Les résultats de tableau AMDEC ci-dessus sont résumés sur la figure IV.4 de l'indice de criticité de la partie mécanique d'un compresseur Atlas Copco crêpelle. Cette figure est lustre la variation de l'indice de criticité en fonction des causes des défaillances des composants de la partie mécanique de compresseur Atlas copro crêppelle




Fig. IV.4 : Variation de l'indice de criticité de la partie mécanique du compresseur Atlas Copco crêpelle

Nous remarquons que les organes les plus faibles de la partie mécanique et qui représentent une criticité supérieure à 12 sont : l'ensemble paliers, vilebrequin, l'ensemble de bielle, glissière de crosse et l'ensemble de crosse. Ces organes nécessitent des actions prioritaires

IV.2.1Composantes de 1^{er} étage de compresseur d'air

		7	Tableau AMDEC pour u	ın compresseur 40 bar (Atlas Copeo crêpelle)							
			Dispositif : Etages	de compression d'air m	écanisme: 1er étage			Da	te :		: Page	
Rep	Organe	Fonction	Mode de défaillance	Causes	Effets	Moyen de détection	F	G	D	С	Action corrective	
2.1			Déformation	Chocs		Visuel après démontage	1	5	3	5	Chemiser si possible sinon Changer le cylindre	
2.2	Encamble cylindre		e Renferme le piston	Corrosion à l'extérieure	L'eau de refroidissement	Le débit et la pression	Visuel après démontage	1	5	3	15	Des revêtements si possible sinon changer la
2.3	Ensemble cymidie			Renferme le piston -	Renferme le piston	Fuite de l'air	usure de la surface	sont réduits	Visuel après démontage	1	5	3
2.4			Fonctionnement dégradé	Usure des segments		Visuel après démontage	1	5	2	10	Changer les segments et fait tourné le cylindre à 45.	
2.5	Ensemble fond	I partiere (III)			Le débit et réduit	Visuel après démontage	1	5	3	15	Changer les joints	
2.6	arrière cylindre et			Visuel	/	3	2	/	Changement de la vis			

2.7	Ensemble fond	fermeture de l'arriéré du	Perméabilité d'entrer des	Mauvais montage	Le débit et réduit	Visuel	1	5	2	10	Vérifier le montage de l'ensemble		
2.8	amere	cylindre et l'étanchéité	particules externe	Déformation de la plaque d'espace mort	Le debit et reduit	Visuel	1	5	2	10	Changer la plaque		
2.9				joints défectueux		Visuel après démontage	1	5	3	15	Changer les joints		
2.10			Perméabilité d'entrer des particules externe	Mouvais montage	Le débit est réduit	Visuel	1	5	2	10	Vérifier le montage		
2.11	Ensemble fond avant	Fermeture de l'avant de cylindre et supporte l'ensemble garniture	l'avant de cylindre et supporte	l'avant de cylindre et supporte		Desserrage des écrous		Visuel	1	5	2	10	Vérifier le serrage des ocrons
2.12			Déaliment	Mouvais montage	Vibrations	Visuel après démontage	1	5	3	15	Refaire le montage		
2.13			Désalignement	Desserrage des écrous	Vibrations	Visuel après démontage	1	5	3	15	Vérifier le serrage des écrous		
2.14	Montage	Assure la distribution du fluide entre l'extérieure et	Blocage (colmatage)	Soupapes de refoulement bloquées	Diminution du débit	Visuel après démontage	1	3	3	9	Débloquer la soupape si possible si non changé la		
2.15	refoulement	l'intérieure de la cellule de compression	Fuite de l'air comprimé	Joint sous soupapes défectueux		Visuel	1	3	2	6	Changer les joints		

2.16	M. i	Assure la distribution du fluide entre	Fuite de l'air comprimé	Joint torique défectueux		Visuel après démontage	1	3	3	9	Changer les joints
2.17	Montage refoulement	l'extérieure et l'intérieure de la cellule de compression	Pression non atteinte	Soupape de refoulement détérioré	Diminution du débit	Visuel après démontage	1	3	3	9	Changer la soupape
2.18		-		Déréglage de jeu entre piston et fond arrière		Visuel après démontage	1	4	3	12	Revoir le montage
2.19			Blocage (colmatage)	Filtre d'aspiration défectueux	Le débit est réduit	Visuel après démontage	2	3	3	12	Changer le filtre
2.20			Biocage (connatage)	Fatigue du ressort	Le debit est feduit	Visuel après démontage	1	3	3	9	Changer le ressort
2.21	Montage aspiration	Assure la distribution du fluide entre l'extérieure et		Doigt de réglage défectueux		Visuel après démontage	1	3	3	9	Changer le doigt
2.22		l'intérieure de la cellule de compression	Dysfonctionnement	Segment défectueux	Dysfonctionnement	Visuel après démontage	1	3	3	9	Changer les segments
2.23		compression		Rupture du couvercle	Du cycle de compression	Visuel après démontage	1	3	3	9	Changer le couvercle
2.24				Usure de piston du clapet		Visuel après démontage	1	3	3	9	Changer le piston

2.25	Montage aspiration	Assure la distribution du fluide	Fuite de l'air comprimé	Joint torique défectueux	Dysfonctionnement Du cycle de compression	Visuel après démontage	1	3	3	9	Changer le joint			
2.26			Fuite de l'air	Joint défectueux		Visuel après démontage		5	3	15				
2.27				Le ressort perd ses caractéristiques élastiques		Visuel après démontage	1	5	3	15				
2.28	Ensemble garniture	Assure l'étanchéité de la compression et le guidage	Ne reste pas en place	Usure du plateau	Diminution de débit	Visuel après démontage	1	5	3	15	Changer l'ensemble garniture			
2.29		or a guilling				ne reste pas en place	Usure des bagues et des anneaux		Visuel après démontage	1	5	3	15	
2.30					Usure de la bague de fond		Visuel après démontage	1	5	3	15			
2.31			Ne comprime pas	La tige est déformée	Pression nominal non	Visuel après démontage	1	4	3	12	Changer la tige			
2.32	Ensemble piston + tige	Assuré la compression de l'air	Assuré la compression de l'air	Assuré la compression de l'air	Assuré la compression de l'air	- comprime pas	Fatigue de segment	atteinte	Visuel après démontage	1	4	3	12	Changer le segment
2.33			Criques	Corrosion	Mauvais fonctionnement de compresseur	Visuel après démontage	/	/	3	/	Des revêtements si possible sinon changer la			

2.34	Ensemble piston +	Assuré la compression de l'air-			Déformation	Surcharge	Mauvais fonctionnement de	Visuel après démontage	/	/	3	/	Changer l'ensemble	
2.35	tige	compression de l'an	Usure	Fatigue	compresseur	Visuel après démontage	1	4	3	12	C			
2.36				Fatigue de la bague racleuse		Visuel après démontage	1	4	3	12	Changer la bague racleuse			
2.37	Ensemble bague	Ne permet pas à l'huile s'introduire	Présence d'huile à	Détérioration du couvercle	Mauvais fonctionnement de compresseur et	Visuel	1	4	2	8	Changer le couvercle			
2.38	d'arrêt d'huile	Ne permet pas à l'huile s'introduire dans le cylindre				l'intérieur du cylindre	Joint défectueux	contamination de l'air comprimé	Visuel après démontage	1	4	3	12	Changer le joint
2.39				Détérioration des filetages de la vis		Visuel après démontage	1	4	3	12	Changer la vis			
2.40	Les capteurs de température	Contrôle de la température de l'air comprimé à la sortie du 1er étage	Dysfonctionnement	Fatigue	Pas d'information sur l'armoire	Visuel	1	2	2	4	Changer le capteur			
2.41	Electrovanne de purge	Evacuation de l'eau	Ne s'ouvre pas	Temporisateur défectueux	L'air comprimé est	Visuel	1	2	2	4	Changer le temporisateur			
2.42			1	La bobine 24 vdc 18 w est grillée	humide	Aucun	1	2	4	8	Changer bobine			

2.43	Electrovanne de		Ne se ferme pas	Détérioration interne	Fuite de l'air	Aucun	1	2	4	8	Changer le système
2.44	purge	Evacuation de l'eau	Ne se terme pas	Blocage du clapet	Pulle de l'all	Visuel après démontage	1	2	3	6	Changer le système
2.45			Ne refroidir pas	Dysfonctionnement Interne		Thermomètre	1	5	1	5	Réparer l'échangeur
2.46	collecteur	Recueille l'air comprime et réduire	Corrosion	L'eau qui circule	Arrêt du compresseur	Visuel après démontage	1	5	3	15	Utiliser l'eau de refroidissement convenable
2.47	échangeur	sa température	Fuite de l'air	Joint défectueux	Arret du compresseur	Visuel	1	5	2	10	Changer le joint
2.48			Fonctionnement dégradé	La conduite d'eau de refroidissement est bouchée		Capteur du circulation d'eau	1	5	1	5	Réparer la tour de refroidissement
2.49			Fonctionnement dégradé	L'échangeur est défectueux	Air humide au niveau	Thermomètre	1	5	1	5	Réparer l'échangeur
2.50	séparateur	Séparation et évacuation de l'eau extraite de l'air	r one dominement degrade	Electrovanne de purge colmatée	de 2 ^{éme} étage	Visuel	1	2	2	4	Nettoyer l'électrovanne
2.51			Corrosion	Air humide et chaud	L'air est contaminé	Visuel après démontage	1	5	3	15	Des revêtements si possible sinon changer Le

La figure IV.5 représente la variation de l'indice de criticité en fonction des causes des défaillances des composants de 1^{er} étage de compresseur Atlas Copro crêpelle




Fig. IV.5 : Variation de l'indice de criticité du premier étage du compresseur Atlas Copco crêpelle

Nous constatons que l'indice de criticité varie entre 0 et 15.Les organes dont la criticité dépasse 12 sont : ensemble cylindre, ensemble font arrière, ensemble font avant, ensemble garniture et le collecteur échangeur. Ces organes nécessitent des interventions systématiques.Les autres organes ayant une criticité inférieure à 12 demandes des interventions minimales

IV.2Synthèse

Pour la hiérarchisation des défaillances selon leurs criticités, nous utilisons le tableau des actions correctives. Nous éliminons la matrice de criticité car on ne peut pas négliger le critère de non détection.

IV.2.1 Actions correctives du 1^{er}mécanisme (partiemécanique)

Niveau de	Organes	Action correctives
criticité Criticité entre $1 \le C \le 12$ Criticité négligeable	1.1; 1.4; 1.9; 1.10; 1.16; 1.19; 1.21; 1.25; 1.26 1.27; 1.28; 1.29; 1.30; 1.31; 1.32; 1.33; 1.34 1.35; 1.36; 1.37; 1.38; 1.39; 1.40; 1.41	 Aucune modification de conception Maintenance corrective
Criticité entre 12 ≤ C ≤ 16 Criticité moyenne	1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.11; 1.12; 1.13 1.14; 1.15; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22; 1.23; 1.23 1.24;	 Amélioration des performances de l'élément Maintenance préventive systématique
Criticité entre $16 \le C \le 20$ Criticité élevée		 Révision de la conception des sous-ensembles et choix des éléments pour surveillance particulière Maintenance préventive conditionnelle
Criticité entre $20 \le C \le 80$ Criticité interdite		Remise en cause complète de la conception

Tableau IV.3 : Classement des organes de 1er mécanisme selon le niveau de la criticité

A partir des résultats obtenus dans le tableau AMDEC, nous constatons que certains organes du mécanisme mécanique nécessitent une maintenance corrective, et les autres organes ayant une criticité moyenne nécessitent une maintenance préventive systématique.

IV.2. Actions correctives du 2 ^{éme}mécanisme (1^{er}étage)

Niveau de criticité	Organes	Action correctives
Criticité entre $1 \le C \ge 12$ Criticité négligeable	2.4; 2.7; 2.8; 2.10; 2.11; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17 2.20; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25; 2.37; 2.40; 2.41; 2.42; 2.43; 2.44; 2.45; 2.47; 2.48; 2.49; 2.50	 Aucune modification de conception Maintenance corrective
Criticité entre $12 \le C \ge 16$ Criticité moyenne	2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.9; 2.12; 2.13; 2.18; 2.19; 2.26; 2.27; 2.28; 2.29; 2.30; 2.31; 2.32; 2.35; 2.36; 2.38; 2.39; 2.46; 2.51	 Amélioration des performances de l'élément Maintenance préventive systématique
Criticité entre 16 ≤ C ≥ 20 Criticité élevée		 Révision de la conception des sous-ensembles et choix des éléments pour surveillance particulière Maintenance préventive conditionnelle
$\begin{tabular}{ll} Criticit\'e entre \\ 20 \le C \ge 80 \\ Criticit\'e \\ interdite \\ \end{tabular}$		Remise en cause complète de la conception

Tableau IV.4.Classement des organes de 2^{éme} mécanisme selon le niveau de la criticité

Nous constatons que les organes de la 1^{er} ligne de tableau IV.4 nécessitent une maintenance corrective, et les autres organes de 2éme ligne ayant une criticité moyenne, nécessite une maintenance préventive systématique.

Conclusion

Dans cette partie, nous avons exposé l'analyses AMDEC suivant les étapes qui nous avons cité dans le chapitre III. Ces étapes nous ont incités de collecter des données sur l'équipement étudié. Pour obtenir des informations et réaliser cette analyse, on s'est basée sur le travail du groupe, en exploitant leurs expériences et leurs documentations existantes.

A partir de ces informations qui nous avons obtenues et la maîtrise de l'enchainement des six paramètres (fonction, mode de défaillance, effet, cause, détection, criticité). Nous avons pu réaliser un bilan qui regroupe beaucoup d'informations sur le mode de défaillance, et nous avons proposé des opérations préventives afin de maintenir le bon fonctionnement du compresseur.