

Liste des tableaux

Chapitre I		
Tableau I.1	Caractéristiques des matrices thermodurcissables	11
Tableau I.2	Caractéristiques des matrices thermoplastiques	12
Tableau I.3	Caractéristiques mécaniques principales des fibres de renfort	16
Tableau I.4	Caractéristiques mécaniques des fibres de bore	16
Tableau I.5	Liaisons interatomiques	18
Chapitre II		
Tableau II.1	Exemples de réparations par patchs composites effectuées par la RAAF	40
Chapitre V		
Tableau V.1	propriétés matérielles sans dimension des matériaux utilisés	78
Tableau V.2	Fréquences fondamentales adimensionnelles d'une plaque carrée antisymétrique (Matériau 2) pour différentes valeurs du rapport d'orthotropie avec $a / h = 5$	79
Tableau V.3	Fréquences fondamentales adimensionnelles d'une plaque rectangulaire $[45 / -45]_2$, (Matériau 3) avec différents rapports a / b et a / h	80
Tableau V.4	Fréquences fondamentales adimensionnelles d'une plaque carrée $[0/90]$ avec le rapport $a / h = 10$	81
Tableau V.5	Fréquence fondamentale adimensionnelle pour un stratifié équilibré $[45/-45]_2$ (Matériau 3)	82
Tableau V.6	Fréquence fondamentale adimensionnelle pour un stratifié équilibré $[30/-30]_2$ (Matériau 3)	82